

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №16
имени В.П.Неймышева
О.Ю.Емец
2023г.



**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №16 имени
В.П.Неймышева» (спорткомплекс)
г. Тобольск, 15 микрорайон, №20

**НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ДРУГОЙ МАЛОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ**



**г. Тобольск
2023г**

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П.Неймышева»
- 1.2. Адрес объекта: г. Тобольск, 15микрорайон, дом №20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- капитальное строение – 2020 года постройки,
1-2этажное, общей площадью 2531,6м²;
- наличие прилегающего земельного участка (да) 49288,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания – 2020год, последнего капитального ремонта – нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П.Неймышева»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626150 Тюменская область, г. Тобольск, 15микрорайон, дом №20 тел (83456)26-26-84
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент по образованию администрации города Тобольска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 626150 Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова 27, тел/факс. (83456)22-66-41

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности- образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – школьное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 48 человек в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта),

- автобус №15, №17, №21- остановка №Гипермаркет Лента»;

- автобус №2, №4. №16, №17 - остановка «Проспект Дзираева», «Европейский квартал», «Неймышева»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **720 м, 820 м.**

3.2.2 время движения (пешком) - **5-10 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),

3.2.4 Перекрестки: **-нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (описать) – съезды с тротуаров и бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске (**да, нет**)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ≤**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП -И(К,О,Г,У), ДЧ-И(С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(О,Г,У), ДУ-(К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(У,Г), ВНД(К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К,О,У,Г), ДУ(С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г,У), ДЧ-И(К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(О,К), ДУ(С,Г,У)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
---	--	------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние объекта оценивается как ДЧ-И(Г,У), ВНД(К,О,С)

Для решения вопросов доступности всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях (организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения на основании Федерального закона №419-ФЗ,

Оборудовать стоянку(парковку) транспортных средств инвалидов или перевозящих инвалида не далее 50м от входа в учреждение СП 59.13330.2020 п.5.2.(организационные мероприятия с административными органами)

Обеспечить систему информации и навигации на объекте. предусмотреть контрастное сочетание цветов на путях движения и в применяемом оборудовании. Установить опорные поручни на путях движения. Дооборудовать универсальную кабину уборной ТСР. Технические средства информации и сигнализации в местах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т.п.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия , ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	ТР, индивидуальное решение с ТСР;

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2 Период проведения работ 2023-2025г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-И(О,С,Г,У), вариант «Б»-(К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____ - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

Прилагается _____ - _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

-информационный портал Государственной программы «Доступная среда» www.zhit-vmeste.ru (Жить вместе), <http://zhit-vmeste.ru/map/> (Карта доступности объектов)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "20" января 2023 г
2. Акта обследования объекта: № акта 2 от "10" февраля 2023 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №16
имени В.П.Неймышева
В.П. Неймышева О.Ю.Емец
« 20 » январь 2023г.

АНКЕТА №2
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П.Неймышева»
- 1.2. Адрес объекта: г. Тобольск, 15микрорайон, №20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- капитальное строение – 2020 года постройки, переменной этажности – (1 – 2 этажа), общей площадью 2531,6м²;
- наличие прилегающего земельного участка (да) 49288.0 кв.
- 1.4. Год постройки здания – 2020год, последнего капитального ремонта – нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П.Неймышева»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626150 Тюменская область, г. Тобольск, 15микрорайон, №20 тел (83456)26-26-84
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент по образованию администрации города Тобольска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 626150 Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова 27, тел/факс. (83456)22-66-41

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности- школьное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – школьное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 48 человек в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- автобус №15, №17, №21- остановка №Гипермаркет Лента»;

- автобус №2, №4. №16, №17 - остановка «Проспект Дзираева», «Европейский квартал», «Неймышева»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 720м; 820м.

3.2.2 время движения (пешком) - **5-10 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: **-нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, **нет** (описать) – съезды с тротуаров и бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности объекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №16
имени В.П.Неймышева
О.Ю.Емец
«10» февраля 2023г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 2

г. Тобольск

" 10 " февраля 2023г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П.Неймышева»
- 1.2. Адрес объекта: г. Тобольск, 15микрорайон, дом №20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- капитальное строение – 2020 года постройки,
1-2этажное, общей площадью 2531,6м²;
- наличие прилегающего земельного участка (да) 49288,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания – 2020год, последнего капитального ремонта – нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П.Неймышева»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626150 Тюменская область, г. Тобольск, 15микрорайон, дом №20 тел (83456)26-26-84
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент по образованию администрации города Тобольска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 626150 Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова 27, тел/факс. (83456)22-66-41

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- автобус №15, №17, №21- остановка №Гипермаркет Лента»;
- автобус №2, №4. №16, №17 - остановка «Проспект Дзираева», «Европейский квартал», «Неймышева»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 720 м, 820м

3.2.2 время движения (пешком) - 5-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: -нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) – съезды с тротуаров и бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»,
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»,

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП –И(К,О,Г,У), ДЧ-И(С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(О,Г,У), ДУ-(К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(У,Г), ВНД(К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К,О,У,Г), ДУ(С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г,У), ДЧ-И(К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(О,К), ДУ(С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние объекта оценивается как ДЧ-И(Г,У), ВНД(К,О,С)

Для решения вопросов доступности всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях (организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения на основании Федерального закона №419-ФЗ,

Оборудовать стоянку(парковку) транспортных средств инвалидов или перевозящих инвалида не далее 50м от входа в учреждение СП 59.13330.2020 п.5.2.(организационные мероприятия с административными органами)

Обеспечить систему информации и навигации на объекте. предусмотреть контрастное сочетание цветов на путях движения и в применяемом оборудовании. Установить опорные поручни на путях движения. Дооборудовать универсальную кабину уборной ТСП.

Технические средства информации и сигнализации в местах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т.п.

4.Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия , ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	ТР, индивидуальное решение с ТСП;

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2 Период проведения работ 2023-2025г.

4.3.Ожидаемый результат(по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-И(О,С,Г,У), вариант « Б»-(К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

4.4.2. согласование с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства , архитектуры, охраны памятников, другое-указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации _____

- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) _____ -
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тобольской районной Общественной организации Общероссийской Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)
4.4.6. другое _____ -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) _____

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2023 года.
Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>
Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 12 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 5 л.

Представители общественных организаций инвалидов в г.Тобольске

Председатель Тобольской районной Общественной организации Общероссийской Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)

Варавко Наталья Юрьевна



(подпись)

Специалист по доступной среде «Тобольской РО ВОИ»
Бронников Михаил Юрьевич



(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени В.П. Неймышева»
Емец Оксана Юрьевна



(подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П.Неймышева»

г. Тобольск, 15микрорайон, дом №20

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	-	1, 2	При входе на территорию отсутствует информация об объекте	К,О,С,Г,У	Вход на земельный участок объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. СП 59.13330. 2020 п.5.1.1	Организационные мероприятия ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	-	1,2,3, 4,5,6, 7, 8	Отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели	К,О,С	Организовать обустройство бордюрного пандуса в местах сопряжения поверхности тротуара и поверхностью проезжей частью с устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875	Организационные мероприятия ТР
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	-	4, 6	Отсутствует выделенная стоянка (парковка)транспортных	К,О,С	Организовать места для стоянки(парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами	Организационные

				средств инвалидов	или перевозящих инвалидов ближе к доступному входу, выполнить разметку парковочных мест согласно ГОСТ Р 51256 и габаритами специализированного места СП 59.13330.2020 п.5.2.4 с установкой дорожных знаков по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 п. 5.2.1	мероприятия с административными органами ТР
--	--	--	--	-------------------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП -И(К,О,Г,У) ДЧ-И(С)	-	1-8	Организационные мероприятия с административными органами ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); Ду - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно - функциональной зоны оценено как доступно полностью избирательно (К,О,Г, У). доступно частично избирательно (С)

Результаты обследования:

2. Входа в здание

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П.Неймышева»

г. Тобольск, 15 микрорайон, дом №20

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов а (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка	Есть	-	9, 10	Отсутствует информирующая вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированной шрифтом Брайля - отсутствуют пиктограммы о доступности объекта для инвалидов; отсутствует наружное вызывное устройство	К, О, С, Г, У	--- Входную площадку оборудовать информирующей тактильной табличкой учреждения с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола п.6.5.9 -- предусмотреть таблички (пиктограммы) доступность объекта для инвалидов, -- установить наружное вызывное устройство СП 59.13330.2020 п 6.1.1, п 8.1.7	ТР, индивидуальное решение с ТСР

2.4	Двери (входные)	Есть	11	- доводчики входных дверей не обеспечивают пятисекундную задержку - отсутствует контрастное выделение контура и ручки рабочей дверной створки - рабочих створок входных дверей с прозрачным заполнением отсутствуют колесо отбойников.	К, О, С	- отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; - следует использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь - стена, ручка), п.6.4.1 - нижнее прозрачное заполнение входных дверей оборудовать колесо отбойником высотой 0,3м	индивидуальное решение с ТСП
2.5	Тамбур	Есть	2	Отсутствует контрастное выделение контура и ручки рабочей дверной створки	С	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь - стена, ручка), п.6.4.1	индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования OSI)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования OSI
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И(О,Г,У) ДУ-(К,С)	2	9, 10, 11, 12	ТР, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **состояние доступности структурно-функциональной зоны объекта оценено как ДП-И(О,Г,У), ДУ-(К,С)**

Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П.Неймышева»
г. Тобольск, 15 микрорайон, дом №20**

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на Плане	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1й этаж 12, 2й этаж 11	1й этаж 13, 15, 18, 21 2й этаж 33, 34, 35 7, 39, 41 Галерея 2й этаж 42, 43, 45	- в вестибюле отсутствует информационное табло типа "бегущая строка" - отсутствует пиктограмма «информация» --отсутствует тактильно-визуальные схемы	К, О, С, У, Г	-В вестибюлях общественных зданий с учетом их функционального назначения следует предусматривать установку информационного табло типа "бегущая строка", разместить тактильно-визуальные схемы (мнемосхема) п.6.5.7 -у окна помещения охраны разместить пиктограмму « получение информации»	индивидуальные решения с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	11, 15 Переход 13,	26-30 42	-на проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют контрастные полосы - отсутствуют поручни лестничных маршей (высота ограждения 1200мм)	О, С	На проступи краевых ступеней лестничных маршей нанесены одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. п.6.2.8 -установить поручни лестничных маршей с двух сторон в соответствии с ГОСТ Р 51261 п.6.2.11	ТСР, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	11,12,13	13, 14,17, 21,25, 31,40, 41,45	-Отсутствуют информирующие тактильные таблички , пиктограммы идентификации помещений -отсутствует контрастное сочетание цветов (дверь-стена ,стена-визуальная информация)	С	Установить информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: - следует использовать контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стена, стена – выключатели, средства визуальной информации и т.п.)	индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,2,8,13	4, 5, 8, 20, 36, 43, 45, 46, 48	-отсутствует контрастное сочетание цветов (дверь-стена , стена-визуальная информация) - отсутствуют эвакуационные знаки направления движения при эвакуации	К, О, С, Г, У	следует использовать контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стена, стена – выключатели, средства визуальной информации и т.п.) Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях должны учитывать особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением. п 6.5.6	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(У,Г) ВНД(О,С,К)	1,2,8,11,12,13,15	4, 5, 8, 13, 14,17, 21,25,26-30, 31, 33,34,35,37,39,40, 41,43,45,48	ТР, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как ДЧ-И(Г,У) и ВНД - (К,О,С)

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П.Неймышева»
г. Тобольск, 15 микрорайон, дом №20
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания (Актовый зал) (<u>Спортивный зал</u>)	есть	1	47-55	У входа в помещение отсутствует информирующая тактильная табличка , пиктограмма идентификации помещения У входной двери в помещение отсутствует контрастное сочетание цветов стена- дверь- ручка	С	У входа в помещение установить информирующую тактильную табличку идентификации помещения с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема, пиктограмму	индивидуальное решение

									- следует использовать контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стена, стена – выключатели, средства визуальной информации и т.п.) п.6.4.1	ие с ТСР, ТР
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К,О,У,Г) ДУ(С)	1	47-55	индивидуальное решение с ТСР, ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступно полностью избирательно ДП-И(К,О,У,Г) и доступно условно ДУ(С)**

І Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П.Неймышева»
г. Тобольск, 15микрорайон, дом №20
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	8	Универсальная кабина 56,57,58, 59,	-Отсутствует контрастное выделение дверь-стена, ручка; стена-выключатель. -отсутствует информационная табличка -отсутствует информирующее устройство “занято/свободно” -отсутствует упор между сливным бочком и стеной - Отсутствует кнопка вызова ситуационной помощи, крючки для одежды и костылей, ведро для мусора. - применяется диспансер туалетной бумаги	К,О,С	-Следует использовать контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена, ручка; стена-выключатели, средства визуальной информации и т.п.) - Установить информационную табличку помещения п.6.3.6. -оборудовать вход информирующим устройством “занято/свободно” п.6.5.11 - Рекомендуются оборудовать дверь в санузел с внутренней стороны ручкой-поручнем по рисунку Г.6 СП 136.13330.2012 - заменить диспансер туалетной бумаги на открытый - установить систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней связи п.6.3.6	ТР, индиги виду альное решение с ТСР

							В санитарно-бытовых помещениях, доступных для инвалидов, следует применять раковины без пьедестала	ТР, инди виду альн ое реше ние с ТСП
5.2	Душевая/ван ная комната	есть	10.3 11.3	Душевы е в раздевал ках 64,69,70	В душевой раздевалок отсутствует оборудованная закрытая кабинка для инвалидов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата	К,О,С	- выделить и оборудовать душевую кабинку для МГН поручнями и приставным или откидным сиденьем п.6.3.4, п.6.3.5	ТР, инди виду альн ое реше ние с ТСП
5.3	Бытовая комна та (гардеробная)	есть	10 11	Раздевал ки 60,61,63, 65,66,67	Отсутствует информационная тактильная табличка(пиктограмма), - отсутствуют выделенные места для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата	К,О,С	-Предусмотреть информирующую тактильную табличку(пиктограмму) назначения помещения расположенную со стороны дверной ручки 0,1от двери и на высоте 1,2-1,6м., В помещениях раздевалных при спортивных сооружениях для инвалидов следует предусматривать: - места для хранения кресел-колясок; - индивидуальные кабины из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками; - индивидуальные шкафы (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов; п. -8.5.11	инди виду альн ое реше ние с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г,У) ДЧ-И(К,О,С)		56,57,58,59, 60,61,63,64, 65, 66,67 69,70,	ТР, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как ДП-И(Г,У) частично всем ДЧ-И(К,О,С)

І Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П.Неймышева»
г. Тобольск, 15 микрорайон, дом №20
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		11,13,16,19,21,22,23,24,25,32,35,38,39,56,57	- отсутствует электронное информационное табло «Бегущая строка»; - отсутствует: контрастное выделение краевых ступеней внутренних лестниц - отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы; - встречаются дверные ручки, требующие выделения контрастным цветом;	К, О, С, Г, У	- выделить контрастным цветом контуры и ручки рабочих дверных створок -предусмотреть электронное информационное табло «Бегущая строка»; - установить информационные таблички, указатели, пиктограммы; - обеспечить контрастное выделение краевых ступеней внутренних лестничных маршей в соответствии с требуемыми нормами; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.); - убрать информационные вывески с рабочих створок дверей	ТР, индивидуальное решение с ТСР

6.2	Акустические средства	есть	20	-Отсутствует наружное вызывное устройство - в универсальной кабине уборной отсутствует система вызова ситуационной помощи	К, О, С,	- Вход в здание оборудовать наружным вызывным устройством - универсальную кабину уборной оборудовать системой тревожной сигнализацией или системой двухсторонней громкой связи	индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	есть	20, 24,30, 39,56, 57	-Отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений и пиктограммы (гардероб, туалет, душевая), указатели	С	-перед входом во внутреннее помещение в котором оказываются услуги и рядом с устройствами вызова помощи предусмотреть информирующие тактильные таблички п.6.5.9 указатели, пиктограммы	индивидуальное решение с ТСП

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И(О,К), ДУ(С,Г,У)	-	11,13,16,19,20,21,22,23,24,25,32,35,38,39,56,57	ТР, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступно полностью избирательно ДП-И(О,К) и доступно условно ДУ(С,Г,У)

Фотография №1



Фотография №2



Фотография №3



Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Фотография №7



Фотография №8



Фотография №9



Фотография №10




Фотография №11



Фотография №12



Фотография №13



Фотография №14



Фотография №15



Фотография №16



Фотография №17



Фотография №18



Фотография №19



Фотография №20



Фотография №21



Фотография №22



Фотография №23



Фотография №24



Фотография №25



Фотография №26



Фотография №27



Фотография №28



Фотография №29



Фотография №30



Фотография №31



Фотография №32



Фотография №33



Фотография №34



Фотография №35



Фотография №36



Фотография №37



Фотография №38



Фотография №39



Фотография №40



Фотография №41



Фотография №42



Фотография №43



Фотография №44



Фотография №45



Фотография №46




Фотография №47



Фотография №48




Фотография №49



Фотография №50




Фотография №51




Фотография №52



Фотография №53



Фотография №54



Фотография №55



Фотография №56




Фотография №57



Фотография №58



Фотография №59



Фотография №60



Фотография №61



Фотография №62



Фотография №63



Фотография №64



Фотография №65



Фотография №66



Фотография №67



Фотография №68



Фотография №69



Фотография №70




Фотография №71



Фотография №72

	планируется расположение объекта капитального строительства	
	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства	72:24:0304014
	Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства	
3.1	Сведения о градостроительном плане земельного участка	RU-72-30-30-00-000000004372 от 26.06.2017 г. выдан Комитетом градостроительной политики Администрации города Тобольска
3.2	Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории	
3.3	Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта	ЗАО проектный и конструкторский институт «Промстройпроект» Шифр: 9/17 2017 г.
4.	Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:	
4.1	Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:	
	Общая площадь (кв.м.):	2531,6
	Объем (куб.м.):	26577,18
	Количество этажей(шт.):	1
	Количество подземных этажей(шт.):	-
	Площадь застройки(кв.м.):	2358,9
	Иные показатели	Общая площадь перехода – 56,7 кв.м. Строительный объем перехода – 299,16 куб.м. Протяженность сетей водопровода В1 – 8 м; Протяженность сетей канализации К1 – 59,7 м; Протяженность электрических – 159 м; Протяженность сетей теплоснабжения – 86,5 м
5.	Адрес	Российская Федерация, Тюменская область, городской округ город



ПЛАН НА ОТМ. 0,000.



Номер помещения	Наименование помещения	Площадь, кв. м	Объем, куб. м
1	Спортивный зал	1196,31	1196,31
2	Лестница	7,40	7,40
3	Ванная	3,12	3,12
4	Зеленый дворик	4,11	4,11
5	Помещение для хранения	4,27	4,27
6	Горючий	10,84	10,84
7	Спирт для хранения	6,69	6,69
8	Спирт для хранения	5,79	5,79
9	Технический	11,6	11,6
10	Аудитория	35,7	35,7
11	Ресторан	4,06	4,06
12	Спирт	9,12	9,12
13	Аудитория	21,81	21,81
14	Аудитория	21,04	21,04
15	Спирт	4,41	4,41
16	Аудитория	9,38	9,38
17	Помещение для хранения	21,17	21,17
18	Помещение для хранения	28,5	28,5
19	Помещение для хранения	17,18	17,18
20	Помещение для хранения	21,04	21,04

Спецификация		3017-AF	
№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Спецификация	шт	2
2	Спецификация	шт	2
3	Спецификация	шт	2
4	Спецификация	шт	2
5	Спецификация	шт	2
6	Спецификация	шт	2
7	Спецификация	шт	2
8	Спецификация	шт	2
9	Спецификация	шт	2
10	Спецификация	шт	2
11	Спецификация	шт	2
12	Спецификация	шт	2
13	Спецификация	шт	2
14	Спецификация	шт	2
15	Спецификация	шт	2
16	Спецификация	шт	2
17	Спецификация	шт	2
18	Спецификация	шт	2
19	Спецификация	шт	2
20	Спецификация	шт	2

ПЛАН ПЕРЕХОДА.




Наименование помещений		Площадь помещений, кв. м	Площадь помещений, кв. м
Номер по плану	Назначение	по 2007 г.	по 2012 г.
1	Жилая	30,4	30,4
2	Ванная комната	10,74	8
3	Ванная комната	16,17	16,17
4	Домовладение (помещение)	19,70	19,70
5	Помещение (квартира) в здании для размещения оборудования	16,31	16,31
6	Помещение (квартира) в здании для размещения оборудования	2,63	2,63
7	Помещение для размещения оборудования	17,9	17,9
8	Жилая	38,19	38,19
9	Разделочная №3	2,16	2,16
10	Разделочная	7,94	7,94
11	Хлеб - зерновой	8,89	8,89
12	Хлеб - белый	14,01	14,01
13	Разделочная №4	23,75	23,75
14	Разделочная	3,37	3,37
15	Хлеб - зерновой	8,89	8,89
16	Хлеб - белый	14,01	14,01
17	Кухня	24,69	24,69
18	Помещение для размещения оборудования	56,7	56,7
19	Помещение		


№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Фасад А-Н




Фасад Н-А




УЧЕТ-АР		Спецификация строительных материалов		Лист 15 из 15	
№	Наименование	Единица измерения	Количество	Значение	Примечание
1	Бетон	м³	10,0	10,0	
2	Кирпич	тыс. шт.	1,0	1,0	
3	Цемент	т	1,0	1,0	
4	Песок	м³	1,0	1,0	
5	Арматура	кг	1,0	1,0	
6	Грунт	м³	1,0	1,0	
7	Вода	м³	1,0	1,0	
8	Электричество	кВт·ч	1,0	1,0	
9	Топливо	л	1,0	1,0	
10	Другие материалы	м³	1,0	1,0	
11	Итого				

ФАСАД А - И



ФАСАД 1 - 10



№	Однородная поверхность	Однородный материал	№ цвета	Этапн. цвета
1	поверхность стены	Синдик-панели	RAL classic 7042	
2	поверхность стены	Синдик-панели	RAL classic 7005	
3	поверхность стены	Синдик-панели	RAL classic 2008	
4	поверхность стены	Синдик-панели	RAL classic 3020	
5	металлоизоляция	Пенопласт в зазорных условиях	RAL classic 5019	

6	оконные и дверные блоки	ПВХ	RAL classic 8010	
7	воздушно-тепловые системы	Пенопласт в зазорных условиях	RAL classic 5019	
8	кровля	Синдик-панели	RAL classic 7005	
9	кровля	Синдик-панели	RAL classic 3020	
10	открытый для перехода	Пенопласт в зазорных условиях	RAL classic 7005	

9/17-КР									
Строительство спортивного корпуса в мкр. № 15 г. Тобольск.									
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нарис.	Полн.	Дата	Стация	Лист	Листов	
Разраб.	Проект.	ИИЧ.ОТД	Белгород	Белгород	12.17	п	8		
Здание спортивного корпуса.									
Ведомость отделов фасадов Фасад А - И Фасад 1 - 10									
ЗАО ПКБ "Промстройпроект" г.Тобольск									