



В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты населения российской федерации от 25 декабря 2012 г. №627. СП59.13330.2020

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (паспорта ОСИ):

Формы инвалидности:

Г – Инвалиды с нарушением слуха.

К – Инвалиды, передвигающиеся на креслах – колясках.

О (ОДА). – Инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата

С – Инвалиды с нарушениями зрения.

У – Инвалиды с нарушением умственного развития.

Состояние доступности объекта (зоны):

ДП – Доступно полностью:

ДП – В – Доступно полностью всем

ДП – И – Доступно полностью избирательно

ДЧ – Доступно частично:

ДЧ – В – Доступно частично всем.

ДЧ – И – Доступно частично избирательно.

ДУ – Доступно условно.

ВНД – Временно недоступно.

Х – Не предназначен для посещения инвалидами.

Вариант организации доступности объекта (Формы обслуживания):

«А» – Доступность всех зон и помещений универсальная.

«Б» – Доступны специально выделенные участки и помещения.

«ВНД» – Временно недоступен

Прочее:

МГН – Маломобильная группа населения.

ТСР – Технические средства реабилитации.

ТР – Текущий ремонт.

КР – Капитальный ремонт.





УТВЕРЖДАЮ

Директор MAOU СОШ №16 имени

В.П. Неймышева

О.Ю. Емец

20 декабря 2020г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **MAOU СОШ №16 имени В.П. Неймышева структурное подразделение «Детский сад»**

1.2. Адрес объекта **626150 Тюменская область, г. Тобольск 15 микрорайон д.19 А**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **3 этажа** общей площадью **10023,9** кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да **17167,4** кв. м

1.4. Год постройки здания **2019** последнего капитального ремонта **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: Текущего 2025, капитального -

1.6. Название организации **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П. Неймышева», MAOU СОШ №16 имени В.П. Неймышева**

*(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)*

1.7. Юридический адрес организации: **626150, Россия, Тюменская область, г. Тобольск 10 микрорайон д.53**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация **Департамент по образованию администрации города Тобольска**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **626152, Россия, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семёна Ремезова, 27 тел.8(3456)226641**

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

*(по обслуживанию населения)*

2.1. Сфера деятельности: **Дошкольное образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **Дошкольное образование**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **550 мест**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **автобус 21, 15, 17, ост. «Гипермаркет Лента»; автобус 2, 4, 16, 17 остановка «улица Неймышева»**

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **отсутствует, нет необходимости**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:



- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 720 м; 820 м  
 3.2.2. время движения (пешком) **5-10 мин**  
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**  
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **да**  
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**  
 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет (бордюр)**  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания) * |
|---|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | <b>ДУ</b>                                                            |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                      |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | <b>А</b>                                                             |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | <b>А</b>                                                             |
| 4 | с нарушениями зрения                        | <b>ДУ</b>                                                            |
| 5 | с нарушениями слуха                         | <b>ДУ</b>                                                            |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | <b>ДУ</b>                                                            |

\* - \* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** |
|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | <b>ДП-И (К, О, У, Г), ДУ(С)</b>                                        |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | <b>ДУ(К,С) ДЧ-И(О,Г,У)</b>                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | <b>ДЧ-В</b>                                                            |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <b>ДЧ-В</b>                                                            |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | <b>ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С)</b>                                           |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | <b>ВНД</b>                                                             |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <b>ДЧ-И(К,О,Г,У), ДУ(С)</b>                                            |

\*\* Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(К,О,У) и доступно условно ДУ(С,Г)

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях (организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения на основании Федерального закона №419-ФЗ от 01.12.2014г).

Продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации, обеспечить понижение порогов во всех зонах движение по ОСИ.

Установить информацию об ОСИ у входа на территорию, оборудовать автостоянку для парковки



автотранспортных средств инвалидов или перевозящего инвалида, для своевременного ориентирования и однозначного опознания объекта требуется обеспечить объект устройствами и средствами информации - визуальными средствами, акустическими средствами, тактильными средствами, электронные устройства предназначены для обеспечения человека с нарушением зрения информацией, позволяющей ему/ей, установить свое относительное местоположение на определенной территории, средства акустические навигационные (звуковые маяки, устройства, производящие звук или издающие сигнал, позволяющие, ориентироваться людям с нарушением функций зрения). Оборудовать туалетную комнату (санузел) специальными приспособлениями (унитазы с подлокотниками, опорами, поручнями и т.д.) в соответствии с СП 59.13330.2020г.,

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка второго поручня внутренних лестниц в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха нужно установить визуальную информацию на всех структурно-функциональных зонах (в том числе электронное информационное табло). Предусмотреть портативную индукционную систему разборчивости речи.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов или перевозящего инвалида. Оборудовать туалет (санузел) для инвалидов, оборудовать помещение специальными приспособлениями (унитазы, раковины с подлокотниками, опорами, поручнями, крючками для костылей и одежды, кнопкой вызова ситуационной помощи, т.д.) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала

#### **Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения**

Необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени входных, внутренних и эвакуационных лестниц, предусмотреть на объекте предупреждающие тактильно-контрастные указатели, информационные таблички, выполненные рельефно-графическим способом с дублированием рельефно-точечным шрифтом Брайля. Следует использовать контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена, ручка; санитарный прибор-пол, стена; стена- средства визуальной информации и т.п.) оказание ситуационной помощи на всех зонах. При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

### **4. Управленческое решение**

#### **4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы) * |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Индивидуальное решение с ТСР                        |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Индивидуальное решение с ТСР                        |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | КР, ТР, Индивидуальное решение с ТСР                |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР                        |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ТР, Индивидуальное решение с ТСР                    |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Индивидуальное решение с ТСР                        |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Индивидуальное решение с ТСР                        |
|   | Все зоны и участки                                           | КР, ТР, Индивидуальное решение с ТСР                |



\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ 2021-2025

В рамках исполнения Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2025 годы» Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.09.2015 № 1516-рп «Об утверждении Регионального плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тюменской области" до 2020 года» (Распоряжение Правительства Тюменской области № 79-рп от 27 июня 2016 г. О продлении до 2025 года)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
дата \_\_\_\_\_ года

- Доступная среда - <https://admtyumen.ru>

- Карта доступности - <https://ds.admtyumen.ru/dsto/map/osi.htm>

- Консоль (внесения паспортов доступности) <https://ds.admtyumen.ru/dsto/map/osi.htm.console>

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » декабря 2020г.

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от « 20 » декабря 2020г.





О.Ю.Емец

2020 г.

## Анкета

к паспорту доступности МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева  
Структурное подразделение «Детский сад»

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева структурное подразделение «Детский сад»**

1.2. Адрес объекта **Тюменская область, г. Тобольск 15 микрорайон, дом 19 А**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **3 этажа**, общая площадь **10023,9 кв. м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да **17167,4 кв. м**

1.4. Год постройки здания **2019**, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **Текущего 2025 г.**, капитального -

1.6. Название организации: **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П. Неймышева», МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева**

*(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **626150, Тюменская область, г. Тобольск 10 микрорайон д.53**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, **муниципальная**)

1.11. Вышестоящая организация **Департамент по образованию администрации города Тобольска**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **626152 Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семёна Ремезова д.27, 8(3456) 226641**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образование

2.2. Виды оказываемых услуг **реализация образовательных программ дошкольного образования, уход и присмотр за детьми**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

*(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 1 до 8 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **550 мест**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **автобус 21, 15, 17, ост. «Гипермаркет Лента»; автобус 2, 4, 16, 17 остановка «улица Неймышева»**

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*



наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **720 м ; 820м.**

3.2.2. время движения (пешком) **5-10** мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да,**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть,** *нет( бордюр)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да,** нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта |
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               | -                                          |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                | -                                          |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | -                                          |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | -                                          |
| 4 | с нарушениями зрения                        | -                                          |
| 5 | с нарушениями слуха                         | -                                          |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | -                                          |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта         | Рекомендации по адаптации<br>объекта(вид работы)* |
|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | -                                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                      | -                                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | -                                                 |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | -                                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                          | -                                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)              | -                                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | -                                                 |
| 8 | Все зоны и участки                                         | -                                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

---

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)





О.Ю.Емец

«20» декабря 2020 г.

**Акт обследования  
к паспорту доступности МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева  
Структурное подразделение «Детский сад»**

г.Тобольск

(наименование территориального образования субъекта РФ)

«\_\_\_» декабря 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева структурное подразделение «Детский сад»**

1.2. Адрес объекта **626150, Тюменская область, г.Тобольск 15 микрорайон д.19А**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **3** этажа, **10023,9** кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да **17167,4** кв. м

1.4. Год постройки здания **2019**, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2025**, капитального -

1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П.Неймышева», МАОУ СОШ №16 имени В.П.Неймышева**

1.7. Юридический адрес организации: **626150, Тюменская область, г.Тобольск, 10 мкр., д.53**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг **реализация образовательных программ дошкольного образования, уход и присмотр за детьми**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 1 до 8 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **550 мест**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **автобус 21, 15, 17, ост. «Гипермаркет Лента»; автобус 2, 4, 16, 17 остановка «улица Неймышева»**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **720м ;820м**

3.2.2. время движения (пешком) **5-10 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да**



3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет** (бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)                 | Вариант организации<br>доступности объекта |
|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН<br>в том числе инвалиды: |                                            |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках                    | <b>А</b>                                   |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата            | <b>А</b>                                   |
| 4 | с нарушениями зрения                                   | <b>ДУ</b>                                  |
| 5 | с нарушениями слуха                                    | <b>ДУ</b>                                  |
| 6 | с нарушениями умственного развития                     | <b>ДУ</b>                                  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные<br>зоны                      | Состояние доступности, в том<br>числе для основных категорий<br>инвалидов** | Приложение    |                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|          |                                                                 |                                                                             | № на<br>плане | № фото          |
| 1        | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | <b>ДЧ-И(К,О,У,Г) ДУ(С)</b>                                                  |               | 1-6             |
| 2        | Вход (входы) в здание                                           | <b>ДП-И(К,О,У,Г) ДУ(С)</b>                                                  |               | 7-12            |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания (в<br>т.ч. пути эвакуации)   | <b>ДЧ-И(К,О,У,Г) ДУ(С)</b>                                                  |               | 15-25,<br>28,35 |
| 4        | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | <b>ДП-И(К,О,У) ДУ(С,Г)</b>                                                  |               | 25,28           |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                               | <b>ДП-И(Г,У) ВНД(К,О,С)</b>                                                 |               | 31-36           |
| 6        | Система информации и связи (на всех<br>зонах)                   | <b>ВНД</b>                                                                  |               | 42              |
| 7        | Пути движения к объекту (от остановки<br>транспорта)            | <b>ДЧ-В</b>                                                                 |               |                 |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(К,О,У) и доступно условно ДУ(С,Г)**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях (организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения на основании Федерального закона №419-ФЗ от 01.12.2014г).

Продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации, обеспечить понижение порогов во всех зонах движение по ОСИ.

Установить информацию об ОСИ у входа на территорию, оборудовать автостоянку для парковки автотранспортных средств инвалидов или перевозящего инвалида, для своевременного ориентирования и однозначного опознания объекта требуется обеспечить объект устройствами и средствами информации - визуальными средствами, акустическими средствами, тактильными средствами, электронные устройства предназначенные для обеспечения человека с нарушением зрения информацией, позволяющей ему/ей, установить свое относительное местоположение на определенной территории, средства акустические навигационные (звуковые маяки, устройства, производящие звук



или издающие сигнал, позволяющие, ориентироваться людям с нарушением функций зрения).  
Оборудовать туалетную комнату (санузел) специальными приспособлениями (унитазы с подлокотниками, опорами, поручнями и т.д.) в соответствии с СП 59.13330.2020г.,

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка второго поручня внутренних лестниц в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха нужно установить визуальную информацию на всех структурно-функциональных зонах (в том числе электронное информационное табло). Предусмотреть портативную индукционную систему разборчивости речи.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов или перевозящего инвалида. Оборудовать туалет (санузел) для инвалидов, оборудовать помещение специальными приспособлениями (унитазы, раковины с подлокотниками, опорами, поручнями, крючками для костылей и одежды, кнопкой вызова ситуационной помощи, т.д.) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала

#### **Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения**

Необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени входных, внутренних и эвакуационных лестниц, предусмотреть на объекте предупреждающие тактильно-контрастные указатели, информационные таблички, выполненные рельефно-графическим способом с дублированием рельефно-точечным шрифтом Брайля. Следует использовать контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена, ручка; санитарный прибор-пол, стена; стена- средства визуальной информации и т.п.) оказание ситуационной помощи на всех зонах. При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

### **4. Управленческое решение (проект)**

#### **4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

| №  | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ТР, Индивидуальное решение с ТСР                |
| 2  | Вход (входы) в здание                                        | ТР, Индивидуальное решение с ТСР                |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | КР, Индивидуальное решение с ТСР                |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР                    |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения                            | ТР, Индивидуальное решение с ТСР                |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Индивидуальное решение с ТСР                    |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Индивидуальное решение с ТСР                    |
| 8. | Все зоны и участки                                           | Индивидуальное решение ТСР, КР, ТР,             |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### **4.2. Период проведения работ 2021 – 2025г.г. по мере поступления денежных средств в рамках исполнения плана**

(указывается наименование документа: программы, плана)

#### **4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для инвалидов ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительно**

#### **4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):**

##### **4.4.1. Общественная организация «Тобольская районная организация Тюменской областной**



Региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Тобольской городской организацией Всероссийского общества глухих (ВОГ)  
; Тобольской городской организацией Всероссийского общества слепых (ВОС), служба социализации и реабилитации МАУ "Центр" г.Тобольска

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Государственная программа «Доступная среда», <http://zhit-vmeste.ru/map>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 7 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Представители общественных организаций инвалидов в г. Тобольске:

Председатель «Тобольской РО ВОИ»

Варавко Наталья Юрьевна \_\_\_\_\_

Председатель Тобольской местной организации Всероссийского общества слепых (ВОС)

Непомнящих Ольга Федоровна \_\_\_\_\_

Председатель Тобольской местной организации Всероссийского общества глухих (ВОГ)

Южакова Алена Владимировна \_\_\_\_\_

Руководитель службы социализации и реабилитации МАУ "Центр" г.Тобольска

Юлдашева Нурия Марсельевна \_\_\_\_\_

Представители организации, расположенной на объекте:

Заведующая хозяйством МАОУ СОШ №16 \_\_\_\_\_

Макашова С.В.



**1 Пути (путей) движения на территории, прилегающей к зданию  
МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева структурное подразделение «Детский сад»  
Тюменская область, г.Тобольск 15 микрорайон д.19 А**  
Наименование объекта, адрес

| №   | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |               |            | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                      |                                               | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                    | есть/<br>нет     | № на<br>плане | № фото     | Содержание                                                                                                                                            | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категори<br>я) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                          | Виды работ                       |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию                         | есть             | -             | 1, 2       | -перед входом на территорию ОСИ отсутствует доступная информация об объекте<br>- отсутствует пиктограммам кнопки вызывного устройства                 | К, О, С, Г,<br>У                              | -вход на земельный участок следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте, часы работы учреждения (вывеска)<br>- предусмотреть пиктограмму кнопки вызывного устройства персонала                                           | Индивидуальное решение с ТСР     |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | -             | 3, 4, 5, 6 | -отсутствуют средства навигации и ориентации<br>-высота бортовых камней бордюров по краям пешеходных путей не соответствует требованию не менее 0,05м | К, О, С, Г,<br>У                              | -до или после входной калитки с правой стороны по ходу движения установить тактильную мнемосхему территории учреждения с направлением движения к доступному входу<br>-выделить контрастным цветом бордюрные камни по направлению к доступному входу | Индивидуальное решение с ТСР, ТР |
| 1.3 | Лестница(наружная)                                 | нет              | -             | -          | -                                                                                                                                                     | -                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                |



|     |                        |     |   |   |             |       |                                                                                                                                              |
|-----|------------------------|-----|---|---|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 | Пандус (наружный)      | нет | - | - | -           | -     | -                                                                                                                                            |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | Отсутствует | К,С,О | -предусмотреть возможность организации и оборудования автопарковки в соответствии с СП 59.13330.2020<br><br>ТР, индивидуальное решение с ТСР |

### 1 Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото         |                                                                             |
| Территории, прилегающей к зданию (участка)  | ДЧ-И(К,О,Г,У)<br>ДУ(С)                                      | -          | 1, 2, 3, 4,5,6 | ТР, Индивидуальное решение с ТСР                                            |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(К,О,Г, У) и доступно условно ДУ(С)



**2 Пути (путей) движения на . Территории, прилегающей к зданию  
МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева структурное подразделение «Детский сад»  
Тюменская область, г.Тобольск 15 микрорайон д.19 А**  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |                                                    | есть/<br>нет     | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                     | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Виды работ                       |
| 2.1   | Лестница (входная)                                 | есть             |               | 7,8,9     | -перед первой ступенью внешней лестницы отсутствует предупреждающий тактильно-контрастный указатель<br>-на проступях краевых ступеней отсутствуют противоскользящие, контрастные с поверхностью ступени полосы<br>- кнопка вызова ситуационной помощи не выделена пиктограммой | О, С                                      | - кнопку вызова ситуационной помощи обозначить пиктограммой<br>- установить пиктограмму наружного вызывного устройств<br>- на проступях краевых ступеней предусмотреть противоскользящие, контрастные с поверхностью ступени полосы<br>- на расстоянии 0,3м перед первой ступенью внешней лестницы предусмотреть предупреждающий тактильно- контрастный указатель глубиной 0,5-0,6м | Индивидуальное решение с ТСП, ТР |
| 2.2   | Платформа подъёмная                                | есть             |               | 7,9       | не выявлено                                                                                                                                                                                                                                                                    | К                                         | не требуется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |               | 10,11     | -отсутствуют тактильно-контрастные указатели перед первой ступенью и дверью доступного входа                                                                                                                                                                                   | К, О, С                                   | Предусмотреть напольные тактильно-контрастные указатели перед первой ступенью и дверью доступного входа                                                                                                                                                                                                                                                                             | Индивидуальное                   |



|     |                 |      |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|-----|-----------------|------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |                 |      |    |   | - отсутствует информационное табло (бегущая строка)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - отсутствует информационное табло (бегущая строка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | решение с ТСП, ТР                |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 11 |   | <p>- отсутствует пиктограммам наружного вызывного устройства персонала.</p> <p>- отсутствует информирующая тактильная табличка</p> <p>- отсутствуют таблички (пиктограммы) доступности объекта для инвалидов.</p> <p>- не выделен контур рабочей створки входной двери</p> <p>- дверной проем не обозначен световыми и звуковыми маяками</p> | <p>К, О, С</p> <p>- у дверей со стороны ручки на расстоянии 0,1 м. следует разместить информационные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола</p> <p>- выделить контур рабочей створки входной двери ярким контрастным цветом</p> <p>- обозначить дверной проем световыми и звуковыми маяками</p> <p>- установить пиктограммы доступности объекта для инвалидов.</p> | Индивидуальное решение с ТСП, ТР |
| 2.5 | Тамбур          | есть | 12 | - | Не выявлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | К, О, С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                |

## 2 Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото         |                                                                             |
| Входа (входов) в здание                     | ДУ(С), ДП-И(К,О,Г,У)                                        |            | 7,8,9,10,11,12 | Индивидуальное решение с ТСП, ТР                                            |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** : Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДП-И(О,Г,У,К) и доступно условно ДУ(С)



№ от «20» Декабря 2020 г.

3 Пути (путей) движения на . Территории, прилегающей к зданию  
МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева структурное подразделение «Детский сад»  
Тюменская область, г.Тобольск 15 микрорайон д.19 А  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционального планировочного элемента | Наличие элемента |         |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                  |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | Виды работ |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|       |                                                      | есть/нет         | № плана | № фото | Содержание                                                                                                                                                                        | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |            |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания)                   | есть             |         | 15, 16 | - У стойки администратора отсутствует мобильная система обеспечения разборчивости речи<br>- отсутствует табличка «информация»<br>- отсутствует мнемосхема помещений первого этажа | К, О, С, У, Г                    | -Оборудовать стойку администратора пиктограммой «информация» и мобильной системой обеспечения разборчивости звуковой информации<br>- установить мнемосхему помещений первого этажа                                                                                                   | Индивидуальное решение с ТСР     |            |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                             | есть             |         | 17, 18 | - отсутствуют контрастное выделение краевых ступеней<br>- отсутствует второй (пристенный) поручень                                                                                | О, С                             | -на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступеней<br>- оборудовать лестницу вторым поручнем                                                                                      | Индивидуальное решение с ТСР, КР |            |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                               | нет              |         | -      | -                                                                                                                                                                                 | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                |            |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                    | есть             |         | 19, 20 | - Отсутствуют таблички и пиктограммы идентификации помещения<br>- контур рабочей створки пластиковых дверей и ручки не выделены ярким контрастным цветом                          | К, О, С                          | - на смежной стене у входа в лифтовой холл со стороны дверной ручки и с правой стороны у входа в лифт разместить пиктограмму доступного лифта для инвалидов<br>- на стенах смежно с выходом из лифтов, на высоте 1,5м от уровня пола должно быть обозначение номера этажа рельефными | Индивидуальное решение с ТСР     |            |



|     |                                           |      |                         |                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|-----|-------------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |                                           |      |                         |                                                                                                                                         |              | цифрами, продублированное шрифтом Брайля с высотой цифр от 0,1-0,2м контрастное по отношению к цвету поверхности стены<br>- контур рабочей створки пластиковых дверей и ручки не выделять ярким контрастным цветом                                                                                                 | Индивидуальное решение с ТСП     |
| 3.5 | Дверь                                     | есть | 17,18, 19,21, 25,28, 35 | -отсутствуют информационные таблички помещений<br>- контуры пластиковых дверей и ручки не выделены ярким контрастным цветом             | О,У,Г,С<br>К | - контур рабочей створки пластиковых дверей и ручки не выделять ярким контрастным цветом<br>- у дверей со стороны ручки на расстоянии 0,1м.следует разместить информационные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола | Индивидуальное решение с ТСП     |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |      | 22,23, 24               | -краевые ступени внутренней лестницы эвакуационного выхода не выделены контрастным цветом<br>- отсутствует второй (пристенный) поручень | К,С          | - на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступеней<br>- оборудовать лестницу вторым поручнем                                                                                                                   | Индивидуальное решение с ТСП, КР |

### 3 Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны     | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                                         | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                             | № на плане | № фото                                  |                                                                            |
| Зона пути движения (путей) здания внутри здания | ДУ(С), ДЧ-И(К,О,Г,У)                                        |            | 15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,35 | Индивидуальное решение с ТСП, КР                                           |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: Состояние объекта оценивается как доступно частично избирательно ДЧ-И(К,О,С,У) временно ДУ (С)**



**И Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймишева структурное подразделение «Детский сад»**

**Тюменская область, г.Тобольск 15 микрорайон д.19 А**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционального планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                        | Работы по адаптации объектов        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Виды работ                   |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|       |                                                      | есть/нет         | № на плане | № фото |                                                                                                                                                                         | Значимо для инвалидов а (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                        | есть             |            | 25, 28 | -входные двери в основные помещения предоставления услуг не имеют информизирующих тактильных табличек<br>- отсутствует мобильная система обеспечения разборчивости речи | К,С, Г                              | - Установить информизирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема:<br>- предусмотреть мобильную систему обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха п.6.5.12 | индивидуальное решение с ТСР |



|     |                                                          |     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Зальная форма обслуживания (Актный зал) (Спортивный зал) | нет |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3 | Прилабочная форма обслуживания                           | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту            | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуально обслуживающего                      | нет | - | - | - | - | - | - | - |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(К,О,У)<br>ДУ(С, Г)                                     | -          | 25, 28 | индивидуальное решение с ТСР                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно ДП-И(К,О, У) и доступно условно ДУ(С, Г)



I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева структурное подразделение «Детский сад»

Тюменская область, г. Тобольск 15 микрорайон д.19 А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |                    | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                           |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |                                                    | № есть/нет       | № на плане | № фото             | Содержание                                                                                                                                 | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Вид работ |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             |            | 31, 32, 33, 35, 36 | - отсутствуют специально оборудованные доступные кабины для детей-инвалидов<br>- отсутствует оборудованная доступная уборная (фото 35, 36) | К, О, С, У, Г                    | - В дошкольных образовательных организациях следует предусмотреть специально оборудованные доступные кабины для детей-инвалидов<br>- оборудовать доступную кабину уборной<br>- у двери доступной кабины уборной следует предусмотреть информирующую табличку (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5м от края двери (со стороны дверной ручки) п.6.3.6<br>- выделить контрастным цветом контур входной двери и ручку п.6.4.1<br>- переместить выключатель на доступную высоту для инвалида передвигающегося на кресле-коляске<br>- оборудовать вход информирующим устройством "занято/свободно" п.6.5.11<br>- оборудовать поручнями унитаз и раковину, | ТСР<br>ТР |



|     |                               |      |    |             |  |         |                                                                                                                           |   |
|-----|-------------------------------|------|----|-------------|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                               |      |    |             |  |         | крючками для одежды и костылей(трости),<br>, системой тревожной сигнализации или<br>системой двухсторонней громкой связи, |   |
| 5.2 | Душвая/ванная комната         | нет  | -  |             |  |         | -                                                                                                                         | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 34 | Не выявлено |  | С, К, О | Не требуется                                                                                                              | - |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                     | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото              |                                                                                   |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДП-И(Г,У)<br>ВНД(К,О,С)                                        |            | 31, 32,, 33, 35, 36 | ТР, индивидуальное решение с ТСР                                                  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернат

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено ДП-И(Г,У) и ВНД(К,О,С)



**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева структурное подразделение «Детский сад»**

**Тюменская область, г.Тобольск 15 микрорайон д.19 А**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционального планировочного элемента | Наличие элемента |            |                                                              | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                 |                                     | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       |                                                      | есть/нет         | № на плане | № фото                                                       | Содержание                                                                                                                                                                                                       | Значим о для инвали да (категор ия) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Виды работ                      |
| 6.1   | Визуальные средства                                  | есть             |            | 1,3,8, 9,11,1 3,14,1 7,181 9,20,2 1,23,2 5,28, 37,38, 39,40, | -Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней<br>- Отсутствуют информирующие таблички, схемы, указатели, пиктограммы<br>- отсутствует информационное табло (бегущая строка)<br>-отсутствуют световые маяки | К, О, С, Г, У                       | - Нанести маркировку остекленных поверхностей дверных полотен,<br>- выделить контрастным цветом краевые ступени наружной лестницы доступного входа<br>- Установить информирующие таблички п.6.5.9 (перед входом в помещение, перед входом в универсальные кабины уборных, рядом с устройством вызова помощи) и схемы (мнемосхема территории, мнемосхемы этажей), указатели, пиктограммы<br>- предусмотреть информационное табло (бегущая строка)<br>- установить световые маяки | индив идуал ьное реше ние с ТСР |
| 6.2   | Акустические средства                                | есть             |            | 42                                                           | -отсутствует мобильная система разборчивости звуковой информации, звуковой маяк                                                                                                                                  | Г, С                                | -предусмотреть мобильную систему разборчивости звуковой информации, звуковой маяк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | индив идуал ьное реше ние с     |



|     |                     |     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|-----|---------------------|-----|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  | Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели внешней лестницы доступного входа, информирующие тактильные таблички ( в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений, пиктограммы, мнемосхемы, | С | Предусмотреть : информирующие тактильные таблички ( в том числе тактильно-звуковые) , вывеску, для идентификации помещений, пиктограммы, тактильные мнемосхемы, предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели внешней лестницы | ТСР |
|-----|---------------------|-----|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## II Заключение по зоне:

| Наименование                  | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                                                        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)** |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                               |                                                                | № на плане | № фото                                                 |                                             |
| Системы информации на объекте | <b>ВНД</b>                                                     | -          | 1,3,8,9,11,13,14,17,1819,20,21,23,25,28,37,38,39,40,42 | индивидуальное решение с ТСР                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно ВНД





Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото № 5



Фото №6



## 2 Входа (входов) в здание



Фото №7



Фото №8



Фото №9




Фото №10



Фото №11



Фото №12





Фото №13



Фото №14



Фото №15




Фото №16



Фото №17



Фото №18





Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22



Фото №23



Фото №24





Фото №25



Фото №226



Фото №27



Фото №28



Фото №29



Фото №30





Фото №31



Фото №32



Фото №33



Фото №34




Фото №35



Фото №36






Фото №37



Фото №38



Фото №39



Фото №40



Фото 41



Фото №42





1 этаж





2 этаж



